



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА**

**(ОНДПР Таштагольского района УНДПР
Главного управления МЧС России
по Кемеровской области)**

ул. Ленина, 23, г. Таштагол, 652990
тел/факс (8-384-73) 3-31-78
E-Mail: ogpn20tash@mail.ru
19. 10. 2018г. №б/н

Заведующей МБДОУ детский сад №23
«Родничок» Ядренцевой Р.А.

Кемеровская обл., Таштагольский район,
пгт.Каз, ул.Победы, 26, 652930.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«19» октября 2018 г.

г. Таштагол

Я, И.О. начальника ОНДПР Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Бесчастнов Егор Владимирович, рассмотрев материалы административного дела в отношении юридического лица МБДОУ детский сад №23 «Родничок», на основании ст.23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляю Вам перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности для принятия мер, по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены
Кемеровская обл., Таштагольский район, пгт.Каз, ул.Победы, 26 Кабинет логопеда на 2 этаже, не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п.14, таблица №1 п.9 приложения к «НПБ 110-03»; СП 5.13130.2009г., Таб.А1 п.9; ст.91 п.1 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
На 1 этаже отсутствует дверь тамбура эвакуационного выхода кухни.	п.23 пп.(д «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)
Кемеровская обл., Таштагольский район, пгт.Каз, ул.Ленина, 5 Не проведено испытание огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши.	п.21 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)
Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в РФ»	п.2 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)
Не произведен периодический осмотр огнетушителей установленных на объекте защиты.	п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)
Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц.	п.24 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо принять срочные меры по устранению перечисленных нарушений требований пожарной безопасности в помещениях МБДОУ

